



Instrukcja użytkowania stołu bankietowego marki MEXTRA GROUP

Stoły bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Nieprawidłowe korzystanie np.: stawanie na blacie jest niebezpieczne i grozi wypadkiem.

PRZEZNACZENIE STOŁÓW:

Stoły bankietowe marki MEXTRA GROUP są produktami kompletnym nie wymagającym montażu. Przed użyciem należy rozpakować stół z opakowań ochronnych.

Stół bankietowy służy do ustawienia na nim zastawy stołowej, żywności lub innych przedmiotów do tego przeznaczonych. Jego szczególną funkcją jest sztaplowanie, czyli nakładanie jednego stołu na drugi stół do przechowywania. Stół przy sztaplowaniu musi mieć złożoną podstawę. Maksymalna ilość stołów w sztaplu to 15 szt. Zaleca się sztaplować krzesła do maksymalnie 10 sztuk.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Blat: Blaty stołów wykonujemy z płyt wiórowych laminowanych zgodnych z Klasą Higieny E1 oraz zgodnych z Klasyfikacją Ogniwą D-s2,d0.

Do konserwacji blatów wykonanych z płyt laminowanych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Ponieważ powierzchnia laminowana jest powierzchnią „ostatecznie skończoną”, nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących (np. rozpuszczalniki) ani nabłyszczających. Blat stołu należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z cieczą oraz dużą wilgotnością powietrza, gdyż takie warunki mogą powodować uszkodzenie blatu przez jego "napuchnięcie". Należy chronić blat stołu przed zarysowaniami i otarciami.

Rama stołu: Ramy stołów bankietowych marki MEXTRA są wykończone lakierem lub farbą proszkową. Ich czyszczenie i konserwacja polega na usunięciu warstwy kurzu lub innych zabrudzeń miękką ściereczką nasączoną letnią wodą. Po usunięciu zabrudzeń ramęstołu należy wytrzeć do sucha gdyż kontakt z wodą może powodować korozję stołu.

PRZECHOWYWANIE:

Stoły bankietowe marki MEXTRA należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania stołów powinno być suche o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu stołu z wodą, należy go niezwłocznie wysuszyć.

Przechowywanie stołów w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia blatu, w szczególności jego "napuchnięcie" oraz korozję ramy.

INFOLINIA

531 542 542

NASZE MARKI

KONTAKT

MEXTRA GROUP Spółka Cywilna
PL 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15
NIP PL7543039263

e-mail: biuro@mextra.pl
tel.: 77 483 70 70
fax.: 77 887 31 09

WWW

www.mextra.pl



EKSPLLOATACJA:

W prawidłowej eksploatacji stołów bankietowych marki MEXTRA należy unikać bezpośredniego kontaktu blatów z wodą. Stoły należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Stoły nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła np. grzejników, promienników. Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni laminowanych i lakierowanych stołu przez ich obicie lub porysowanie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.

INFOLINIA

531 542 542

NASZE MARKI

stolyskladanePL

KONTAKT

MEXTRA GROUP Spółka Cywilna
PL 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15
NIP PL7543039263

e-mail: biuro@mextra.pl
tel.: 77 483 70 70
fax.: 77 887 31 09

WWW

www.mextra.pl

krzesladrewnianePL

TANI BANKIET.PL